

ตาเทียมที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้

ตาเทียมที่ดี ควรเป็นอย่างไร

- มีขนาดที่พอดีกับร่องตา
- ผิวสัมผัส เรียบ สลื่น
- ไม่มีรอยร้าว รอยบิ่น

บริการหลังการใส่ตาเทียม

โดยปรกติแพทย์จะทำการนัดเข้ารับการตรวจประเมินดูตา ภายหลังจากวันที่รับตาเทียม ประมาณ 3 เดือน เพื่อนัดมาดูตา ชัดทำความสะอาดตาเทียม และอีก ทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี ตามการพิจารณาของแพทย์

098-984-7714
www.sirirajeyeprosthesis.com



อย่าลืม หมั่นตรวจสอบตาเทียมของคุณให้เป็นตาเทียมที่ดีอยู่เสมอ นะคะ เพื่อความสวมใส่สบายและ ความสวยงามค่ะ ตาเทียมที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

- มีขนาดที่พอดีกับร่องตา
- ผิวสัมผัส เรียบ สลื่น
- ไม่มีรอยร้าว รอยบิ่น

บริการหลังการใส่ตาเทียม

โดยปรกติแพทย์จะทำการนัดเข้ารับการตรวจประเมินดูตา ภายหลังจากวันที่รับตาเทียม ประมาณ 3 เดือน เพื่อนัดมาดูตา ชัดทำความสะอาดตาเทียม และอีก ทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี ตามการพิจารณาของแพทย์